

Tilstandsvurdering

Overordnede oplysninger			
Boligorganisationsnavn	Boligselskabet AKB, København	Boligorganisationsnr.	0255
Afdelingsnavn	1074-6, Sundbygård, AlmenBolig+	Afdelingsnr.	0255816
Byggeafsnitnavn	1074-6, Sundbygård, AlmenBolig+	Byggeafsnitnr.	025581601
Delaftale	Storkøbenhavn 2	Delaftalenr.	2
Bygningstype	Vandret skel		
Antal bygninger tilknyttet bygningstypen	1		
Antal boliger i alt tilknyttet bygningstypen	0		
Dato	17-08-2022 11:05:11		
Granskningsperiode	2021, Etape 1		
Granskerfirma	Rambøll Danmark A/S		

Bygninger

Ejendom			Moderejendom				
Ejendomsnummer	Kommune	Bygningsnr.	Ejendomsnummer	Kommune	Boliger	Adresse	Bygningstype
011709	101	016			-	Sundbygårdsvej 93-111	Vandret skel

116.11 Belægning

Art/Byggesystem/Materiale	116.11 Belægning
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Asfalt , Betonsten/-fliser , Grusbelægning
Kommentarer/Bemærkninger	
Tillæg	Kantsten
Oprindelig levetid	40

Fejl og mangler	116.11 Belægning
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.11 Belægning
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.11 Belægning
Er montagevejledninger fulgt?	Ja
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	Ja
Opbygning under terræn er ukendt?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.11 Belægning
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	30
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.11 Belægning
	

Kvalitetssikring af det indtastede	116.11 Belægning
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.12 Afløbssystem (samlet)

Art/Byggesystem/Materiale	116.12 Afløbssystem (samlet)
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Separeret regnvands- og spildevandsanlæg
Materiale	Ledninger i plast
Kommentarer/Bemærkninger	
Tillæg	Afledning af regnvand til nedsivning
Oprindelig levetid	70

Fejl og mangler	116.12 Afløbssystem (samlet)
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.12 Afløbssystem (samlet)
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.12 Afløbssystem (samlet)
Er det et fællesanlæg?	Nej
Er det et separatsystem?	Ja
Er der afledning til offentligt anlæg?	Ja
Er der afledning til nedsivningsanlæg?	Ja
Er der afledning til LAR?	Nej
Er der udført en tv-inspektion?	Ja
Er der udført strømpeforing på del eller hele systemet?	Nej
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.12 Afløbssystem (samlet)
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	60
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.12 Afløbssystem (samlet)





Kvalitetssikring af det indtastede	116.12 Afløbssystem (samlet)
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.22 Væg

Art/Byggesystem/Materiale	116.22 Væg
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Facadeplader, asbest/fibercement
Materialer	
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	40

Fejl og mangler	116.22 Væg
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.22 Væg
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.22 Væg
Er montagevejledninger fulgt?	Ja
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.22 Væg
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	30
Kommentarer/Bemærkninger	



Kvalitetssikring af det indtastede	116.22 Væg
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.23 Kvist

Art/Byggesystem/Materiale	116.23 Kvist
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Nej
Type	
Materiale	
Andet	
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	0

Fejl og mangler	116.23 Kvist
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.23 Kvist
Stand af bygningsdel	
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.23 Kvist
Er oplægningsvejledninger fulgt?	
Er montagevejledninger fulgt?	
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.23 Kvist
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	0
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.23 Kvist

Kvalitetssikring af det indtastede	116.23 Kvist
Er der lavet kvalitetssikring?	

116.23 Tagdækning

Art/Byggesystem/Materiale	116.23 Tagdækning
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Fladt tag
Materiale	Built-up
Tagtilbehør	Inddækninger, bly/zink/komposit , Taghætter
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	50

Fejl og mangler	116.23 Tagdækning
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.23 Tagdækning
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.23 Tagdækning
Er oplægningsvejledninger fulgt?	Ja
Er montagevejledninger fulgt?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	
Korrekt taghældning?	Ja
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	

Restlevetid	116.23 Tagdækning
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	40
Kommentarer/Bemærkninger	



Kvalitetssikring af det indtastede	116.23 Tagdækning
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.23 Tagterrasse

Art/Byggesystem/Materiale	116.23 Tagterrasse
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Nej
Beklædning	
Værn	
Håndlister	
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	0

Fejl og mangler	116.23 Tagterrasse
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.23 Tagterrasse
Stand af bygningsdel	
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.23 Tagterrasse
Er lovgivningen fulgt?	
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.23 Tagterrasse
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	0
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.23 Tagterrasse

Kvalitetssikring af det indtastede	116.23 Tagterrasse
Er der lavet kvalitetssikring?	

116.24 Altangang

Art/Byggesystem/Materiale	116.24 Altangang
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Nej
Type	Andet
Materiale	Andet
Opbygning	Andet
Tillæg	
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	0

Fejl og mangler	116.24 Altangang
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.24 Altangang
Stand af bygningsdel	
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.24 Altangang
Er lovgivningen fulgt?	
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.24 Altangang
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	0
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.24 Altangang





Kvalitetssikring af det indtastede

116.24 Altangang

Er der lavet kvalitetssikring?

116.24 Altan

Art/Byggesystem/Materiale	116.24 Altan
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Nej
Type	
Materiale	
Opbygning	
Tillæg	
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	0

Fejl og mangler	116.24 Altan
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.24 Altan
Stand af bygningsdel	
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.24 Altan
Er lovgivningen fulgt?	
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.24 Altan
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	0
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.24 Altan

Kvalitetssikring af det indtastede	116.24 Altan
Er der lavet kvalitetssikring?	

116.25 Trappe

Art/Byggesystem/Materiale	116.25 Trappe
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Trappe
Materiale	Stål, galvaniseret
Tillæg	Værn, stål, galvaniseret
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	50

Fejl og mangler	116.25 Trappe
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.25 Trappe
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.25 Trappe
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.25 Trappe
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	40
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.25 Trappe

Kvalitetssikring af det indtastede	116.25 Trappe
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.26 Dør

Art/Byggesystem/Materiale	116.26 Dør
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Pladedør
Materiale	Træ, overfladebehandlet
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	50

Fejl og mangler	116.26 Dør
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	Hoveddørene binder meget, da det er en tung dør, og tynd ramme. Det gælder stort set alle døre for afdelingen.
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.26 Dør
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.26 Dør
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	Nej
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.26 Dør
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	40
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.26 Dør
----------	------------



Kvalitetssikring af det indtastede	116.26 Dør
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.26 Vindue

Art/Byggesystem/Materiale	116.26 Vindue
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Altanpartier/-døre , Kældervinduer , Vinduer
Opbygning	Sidehængt , Fast vindue , Termoruder , Fuger omkring vinduer/døre
Materialer	Træ/aluminium
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	50

Fejl og mangler	116.26 Vindue
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.26 Vindue
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.26 Vindue
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.26 Vindue
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	40
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.26 Vindue





Kvalitetssikring af det indtastede	116.26 Vindue
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.31 Væg



Art/Byggesystem/Materiale	116.31 Væg
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Vægfliser
Tillæg	Elastiske fuger
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	50

Fejl og mangler	116.31 Væg
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.31 Væg
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.31 Væg
Er montagevejledninger fulgt?	Ja
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.31 Væg
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	40
Kommentarer/Bemærkninger	



Kvalitetssikring af det indtastede	116.31 Væg
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.41 Trappe

Art/Byggesystem/Materiale	116.41 Trappe
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Nej
Materialer for trappeløb/repos	
Materialer for belægning	
Tilbehør	
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	0

Fejl og mangler	116.41 Trappe
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.41 Trappe
Stand af bygningsdel	
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.41 Trappe
Er montagevejledninger fulgt?	
Er god håndværksmæssig skik fulgt?	
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.41 Trappe
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	0
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.41 Trappe

Kvalitetssikring af det indtastede	116.41 Trappe
Er der lavet kvalitetssikring?	

116.51 Opsamling

Art/Byggesystem/Materiale	116.51 Opsamling
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Tagafvanding udvendig
Opbygning	Nedløbsrør , Tagrender
Materialer	System i varmforzinket stål
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	60

Fejl og mangler	116.51 Opsamling
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.51 Opsamling
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.51 Opsamling
Afvandes alle tagflader?	Ja
Korrekte bæringer for tagrender?	Ja
Korrekte bæringer for nedløbsrør?	Ja
Ekspansionsmuligheder for tagrender?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.51 Opsamling
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	50
Kommentarer/Bemærkninger	



Kvalitetssikring af det indtastede

116.51 Opsamling

Er der lavet kvalitetssikring?

Ja

116.51 Afløbssystem (samlet)

Art/Byggesystem/Materiale	116.51 Afløbssystem (samlet)
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Er der udført en tv-inspektion?	Ja
Type	Spildevand
Materialer	Afløb i PVC
Tillæg	Sanitetsanlæg
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	30

Fejl og mangler	116.51 Afløbssystem (samlet)
Fejl og mangler	Der er oplysninger om skadedyr.
Kommentarer/Bemærkninger	Der er rotter i området. Det er på nuværende tidspunkt ved at blive udbedret.
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.51 Afløbssystem (samlet)
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.51 Afløbssystem (samlet)
Er der korrekt fald på ledninger?	Ja
Er bæringer udført korrekt?	Ja
Er der isolering mod kondens?	
Er gennemføringer lukkede for støj og brand?	Ja
Er der alarm på pumpeanlæg?	Nej
Er spildevandsanlægget udluftet korrekt?	Ja
Er anlæg rottesikrede?	Ja
Er sanitet monteret korrekt?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.51 Afløbssystem (samlet)
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	20
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.51 Afløbssystem (samlet)
	

Kvalitetssikring af det indtastede	116.51 Afløbssystem (samlet)
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.52 Elforsyningsanlæg (samlet)

Art/Byggesystem/Materiale	116.52 Elforsyningsanlæg (samlet)
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Anlæg for røgalarm , Bolig forsynet med 3 faser , Elinstallation i fællesarealer , Forsyning direkte , Tavle i bolig , Tavle i teknikrum i bygning
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	60

Fejl og mangler	116.52 Elforsyningsanlæg (samlet)
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.52 Elforsyningsanlæg (samlet)
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.52 Elforsyningsanlæg (samlet)
Synlighed af installationer	Blanding af synlig og skjult installation
Er sikringstavlen/erne tilgængelig(e)?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.52 Elforsyningsanlæg (samlet)
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	50
Kommentarer/Bemærkninger	



Kvalitetssikring af det indtastede	116.52 Elforsyningsanlæg (samlet)
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)

Art/Byggesystem/Materiale	116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Nej
Type	
Gastype	
Gasanlæg	
Materiale	
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	0

Fejl og mangler	116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)
Stand af bygningsdel	
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)
Er der adgang til gasinstallationen?	
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	0
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)

Kvalitetssikring af det indtastede	116.53 Anlæg for gas og luft (samlet)
Er der lavet kvalitetssikring?	

116.54 Vandsystem (samlet)

Art/Byggesystem/Materiale	116.54 Vandsystem (samlet)
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type vandforsyning	Decentral
Type varmtvandproduktion	Decentral
Opbygning varmtvandsproduktion	Varmtvandsproduktion ved beholder
Varmtvandssystem	Varmtvandssystem med cirkulation
Materiale fordelingsledninger	Kobber
Materialer koblingsledninger	Kobber
Kommentarer/Bemærkninger	Fordelingsledninger og koblingsledninger i kobber og plast
Oprindelig levetid	60


Fejl og mangler	116.54 Vandsystem (samlet)
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	

Stand	116.54 Vandsystem (samlet)
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.54 Vandsystem (samlet)
Er rørinstallationer tilgængelige?	Ja
Har varmtvandsanlæg korrekte temperaturer?	Ja
Er ledninger isoleret mod varmetab, kondens og frost?	Ja
Er beholdere og vekslere isoleret mod varmetab?	Ja
Er forskellige rørmaterialer sammensat korrekt iht. spændingsrækken?	Ja
Er gennemføringer lukkede for støj og brand?	Ja
Er cirkulationsanlægget udført korrekt?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.54 Vandsystem (samlet)
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	50
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.54 Vandsystem (samlet)







Kvalitetssikring af det indtastede

116.54 Vandsystem (samlet)

Er der lavet kvalitetssikring?

Ja

116.55 Varmeanlæg (samlet)

Art/Byggesystem/Materiale	116.55 Varmeanlæg (samlet)
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type varmforsyning	Decentral
Varmforsyningskilde	Varmforsyning ved alternative energiformer
Opvarmningsmetode	Opvarmning ved gulvvarme/radiator
Materialer fordelingsrør	Plast
Materialer radiatorstik	Rustfrit stål
Kommentarer/Bemærkninger	Fordelingsrør i både plast og rustfrit stål
Oprindelig levetid	40

Fejl og mangler	116.55 Varmeanlæg (samlet)
Har opvarmningsanlæg tilstrækkelig kapacitet?	Ja
Har varmeanlægget korrekt vandfordeling?	Ja
Fejl og mangler	
Kommentarer/Bemærkninger	
Årsagsbestemmelse	


Stand	116.55 Varmeanlæg (samlet)
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.55 Varmeanlæg (samlet)
Antal strenge	2-strengs varmeanlæg
Er rørinstallationer tilgængelige?	Ja
Her opvarmningsanlæg korrekte temperaturer?	Ja
Er ledninger isoleret mod varmetab, kondens og frost?	Ja
Er beholdere og vekslere isoleret mod varmetab?	Ja
Er gennemføringer lukkede for støj og brand?	Ja
Er automatikanlæg udført korrekt	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.55 Varmeanlæg (samlet)
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	30
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.55 Varmeanlæg (samlet)
----------	----------------------------





Billeder		116.55 Varmeanlæg (samlet)
		

Kvalitetssikring af det indtastede	116.55 Varmeanlæg (samlet)
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja

116.57 Ventilationsanlæg (samlet)

Art/Byggesystem/Materiale	116.57 Ventilationsanlæg (samlet)
Er bygningsdelen relevant for bygningstypen?	Ja
Type	Balanceret anlæg
Opbygning	Decentral
Materiale	Kanaler i galvaniseret plade
Kommentarer/Bemærkninger	
Oprindelig levetid	40


Fejl og mangler	116.57 Ventilationsanlæg (samlet)
Har udsugningsanlæg den tilstrækkelige kapacitet med hensyn til fugt og indeklima?	Ja
Er der støjgener fra anlæg?	Nej
Kommentarer/Bemærkninger	
Er der trækgener fra anlæg?	Nej
Årsagsbestemmelse	
Afledes kondensvand fra anlæg?	Ja
Virker alle komponenter i aggregater?	Ja



Stand	116.57 Ventilationsanlæg (samlet)
Stand af bygningsdel	Normal
Kommentarer/Bemærkninger	

Udførelse	116.57 Ventilationsanlæg (samlet)
Er der adgang til ventilationsunits/aggregater?	Ja
Er udsugningsanlægget indrelugeret?	Ja
Er ventilationskanaler isoleret mod kondens og varmetab?	Ja
Er gennemføringer lukkede for støj og brand?	Ja
Kommentarer/Bemærkninger	

Restlevetid	116.57 Ventilationsanlæg (samlet)
Restlevetid for bygningsdelen, gennemsnitlig betragtning. Angives i år	30
Kommentarer/Bemærkninger	

Billeder	116.57 Ventilationsanlæg (samlet)
-----------------	-----------------------------------





Kvalitetssikring af det indtastede	116.57 Ventilationsanlæg (samlet)
Er der lavet kvalitetssikring?	Ja